

ARAÇ / İŞ EMRİ TANIMLAMA KARTI

TAŞIT GELİŞ TARİHİ : 22.06.2023
TAŞIT GELİŞ SAATİ : 16:42:15

İŞ EMRİ NUMARASI
3486272-67NA666

MARKA : Renault
MODEL : MEGANE SEDAN JOY 1,6
PLAKA : 67NA666
ŞASI : VF1RFB00562268202
YIL : 2018
KM : 55059

ARAÇ GENEL GÖRÜNÜM

TALEP EDİLEN İŞLEMLER

--	--

TAŞIT ÇIKIŞ TARİHİ : 23.06.2023
TAŞIT ÇIKIŞ SAATİ : 11:54:09

ARAÇ DETAY BİLGİLERİ

Araç Tipi : Otomobil (4 x 2)
Yakıt Tipi : Atmosferik Benzin
Vites Tipi : Manuel
Güç (HP) : 0

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

Adı ve Soyadı : TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon Numarası :
Firma Bilgisi :

SATICI BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı : TİCARET VE SANAYİ ODASI
Telefon Numarası :
Firma Bilgisi :

ALICI BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı :
Telefon Numarası :
Firma Bilgisi :

TSE HYB NUMARASI

14-HYB-871

YETKİLİ PERSONEL BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı :
Telefon Numarası : 14-HYB-871
Görevi :

Ekspertiz Yetkili
İMZA / KAŞE

Alıcı
İMZA

Satıcı
İMZA

Ekspertiz Merkezimizde 2.El araca yapılan testler ve kontroller o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Teknisyenler aracın o anki hatalarını kontrol ederek raporlar.Kaporta boya testinin itiraz süresi 24 saattir. Test esnasında veya test sonrasında araçta çıkabilecek arızalardan **FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.** Merkezimizde KM KONTROLÜ,AİRBAG KONTROLÜ VE HASAR SORGULAMASI YAPILMAMAKTADIR. YUKARIDA BİLGİLER SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK ALICI VE SATICIYA BİLGİLENDİRMESİ YAPILMIŞTIR.

Kurum Ad : DEVREK OTO EKSPERTİZ
Telefon : 0372 505 00 22
Adres : YENİ SANAYİ DEVREK ZONG.
E-Posta : gedikotomotiv@gmail.com



KAPORTA /BOYA KONTROL FORMU


Taşıt Geliş Tarihi: 22.06.2023
Taşıt Geliş Saati: 16:42:15

İŞ EMRİ NUMARASI
3486272-67NA666

Marka : Renault
Model : MEGANE SEDAN JOY
Plaka : 67NA666
Şasi No: VF1RFB00562268202
Yıl : 2018
Km : 55059

ÖN

SOL GÖRÜNÜM




ARAÇ TAVANI

Orjinal

ARKA

SAĞ GÖRÜNÜM



Kaporta_Boya Testi Bilgi Notu ;

**ARACIN SOL ÖN CAMURLUK VE SOL MAŞBİYEL KISMINDA SÜRTME ÇİZİĞİ VAR
ARACIN ÖN TAMPONU SOL ALTI HASARLI SAĞ TARAFINDA SÜRME VAR
ARACIN BİR KAÇ YERİNDE TAŞ YARASI VE GÖÇÜK VAR**

Ekspertiz Merkezimizde 2.El araca yapılan testler ve kontroller o anki durumunu analiz eder ve bilgi verir. Teknisyenler aracın o anki hatalarını kontrol ederek raporlar.

Kaporta boya testinin itiraz süresi 24 saattir Test esnasında veya test sonrasında araçta çıkabilecek arızalardan FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Merkezimizde KM KONTROLÜ, AİRBAG KONTROLÜ VE HASAR SORGULAMASI YAPILMAMAKTADIR. YUKARIDA BİLGİLER SÖZLÜ VE YAZILI OLARAK ALICI VE SATICIYA BİLGİLENDİRMESİ YAPILMIŞTIR.